

Pořadové číslo projektu:

**24**



Název projektu:

**Revitalizace parčíku U Trati-Na Spádu**

Popis projektu:

Navrhovatelé řeší ve svém návrhu obnovu mobiliáře, tj. doplnění dřevěných součástí původních lavic, vyčištění betonových prvků nebo instalace 3 nových lavic do prostoru parku. Dále doplnění chybějících litinových částí původně zde stojící pumpy na existující betonový sokl, průzkum možného opětovného zprovoznění studny a jeho realizace. Součástí návrhu je i oprava podezdívky po obvodu parku, a instalace odpadkového koše a stojanu se sáčky na psí exkremety.

Navrhovatel projektu:

**Ladislav Serédi, Dita Serédi Voronovová**

Lokalita:

**Strašnice**

Náklady předpokládané navrhovatelem:

**70.000 Kč**

Výsledek technické analýzy (stanovisko ÚMČ Praha 10):

**Schváleno**



## Přehled všech projektů najdete na:

<http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx>



**Název návrhu\*:** Revitalizace parčíku U Trati-Na Spádu

**Lokalita, které se návrh týká\*:** Strašnice

**Identifikace navrhovatele:** Ladislav Serédi, Dita Serédi Voronovová

**Adresa trvalého pobytu:**

**E-mail\*:**

**Telefon\*:**

**Přesná lokalizace místa, kterého se návrh týká\*:** Park a náměstíčko na křižovatce ulic U Trati a Na Spádu

**Odůvodnění návrhu\*:**

Park se nachází na trase procházek obyvatel z okolí Kubáňského náměstí a z přilehlých ulic, včetně cyklistů směřujících do Záběhlic. Slouží rovněž obyvatelům z ulic U Trati, Na Spádu. Kruhová a Železniční. Představuje klidné místo uprostřed velkoměsta, v málo frekventované ulici, oddělené od typicky městského dopravního ruchu železničním koridorem. Odpočívají zde maminky s kočárky, důchodci i místní mládež. Park rovněž využívají majitelé psů. Současný stav náměstíčka zdaleka není reprezentativní, budí spíše dojem zanedbanosti a postupného chátrání.

**Popis návrhu:** Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

**Současný stav\*:**

Původní mobiliář parku zčásti chybí, zčásti je poničen. Ze tří lavic jedna je nepoužitelná, dvě další esteticky značně znehodnocené. Chybí ruční čerpadlo ze studny, jež se nachází uprostřed parku a původně tvořila jeho funkční dominantu. Kamenná podezdívka ukončená betonovými pláty po obvodu parku je popraskaná, kameny a betonové desky se ze zídky uvolňují.

**Zamýšlený stav\*:**

Naším cílem je:  
A. Obnova mobiliáře, tj.



- Doplnění dřevěných součástí (sedací část, opěradlo) původních lavic, vyčištění betonových prvků (finančně méně náročná varianta) NEBO instalace 3 nových lavic (stylově shodných s litinovou studnou, tj. v kombinaci litiny a dřeva) do prostoru parku,

- Doplnění chybějících litinových částí původně zde stojící pumpy na existující betonový sokl, a to:

-- Přemístěním těchto prvků z nedaleké ulice Kruhová, kde na méně exponovaném místě stojí podobná dnes již nevyužitá pumpa NEBO instalace nové litinové pumpy stylově shodné s původní ( např. <http://kovoplast.cz/18-cerpadla/59-cerpadla-serie-np/6014-cerpadlo-velke-nostalgicke>),

- Průzkum možného opětovného zprovoznění studny a jeho realizace,

B. Oprava podezdívky po obvodu parku,

C. Instalace odpadkového koše a stojanu se sáčky na psí exkrementy.

**Kvantifikace osob  
zasažených  
realizací návrhu\*:** 2000

**Předpokládané  
náklady\*:** 70 000 Kč

**Souhlasím se  
zpracováním  
osobních údajů\*:** souhlasím





**Fotografická příloha:**

























